



Edifício/empresa:	Escola Secundária Rainha D. Leonor		
Morada:	R. Maria Amália Vaz de Carvalho 20		
Código – Postal:	1700-330	Freguesia:	Alvalade

[Nome]

[Telefone]

[Telemóvel]

[E-mail]

Interlocutor	218428880	hirminia.silva@aerdl.eu
---------------------	-----------	-------------------------

Utilizações-tipo [UT]	N.º Pisos	Pisos	Utilizações-tipo [UT]	N.º Pisos	Pisos
I - Habitacionais	<input type="checkbox"/>	a	VII – Hoteleiros e Restauração	<input type="checkbox"/>	a
II – Estacionamentos	<input type="checkbox"/>	a	VIII – Comerciais e Gares Transportes	<input type="checkbox"/>	a
III - Administrativos	<input type="checkbox"/>	a	IX – Desportivos e de Lazer	<input type="checkbox"/>	a
IV – Escolares	<input checked="" type="checkbox"/>	a	X – Museus e Galerias de Arte	<input type="checkbox"/>	a
V – Hospitalares e Lares de Idosos	<input type="checkbox"/>	a	XI – Bibliotecas e Arquivos	<input type="checkbox"/>	a
VI – Espectáculos e Reuniões Públicas	<input type="checkbox"/>	a	XII – Industriais, Oficinas e Armazéns	<input type="checkbox"/>	a

Observações:

Efectivo total	Categoria de Risco				Observações:
	1ª	2ª	3ª	4ª	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Participaram neste simulacro cerca de 1200 pessoas.

Data:	Alarme restrito:	Alarme geral:	Tempo evacuação:	Tema do Exercício - Cenário [Síntese]
15.04.2024		11:13h	00:04m	Incêndio 1º piso na zona de bastidores
Entidades Intervinentes:				
RSB	<input checked="" type="checkbox"/>	DE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PSP	<input checked="" type="checkbox"/>	DMMC	<input checked="" type="checkbox"/>	
INEM	<input type="checkbox"/>	Construções Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	
BV	<input type="checkbox"/>	SMPC Lisboa	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Sim	Não	Não verificado	Observações
Foi accionado o alarme restrito e executados os procedimentos para confirmação/verificação da ocorrência	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A temporização, caso exista, é adequada, viabilizando o reconhecimento e confirmação do alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Após a confirmação da ocorrência foi efectuado contacto com o responsável de segurança ou com o delegado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O responsável de segurança ou o delegado ordenou a evacuação das instalações e o accionamento do plano de emergência interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O alerta para os bombeiros foi efectuado ou confirmado (quando exista sistema de alerta automático)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Nº Utilizado] 800913913
Os ocupantes do edifício ou as equipas internas de segurança utilizaram meios de 1ª intervenção	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O sinal de alarme e/ou mensagens gravadas são perceptíveis e audíveis e em todos os locais do edifício ou do recinto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
As equipas de evacuação orientaram os ocupantes para as saídas e fizeram o seu encaminhamento para o(s) ponto(s) de encontro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
As equipas de segurança estavam devidamente identificadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
As instalações foram totalmente evacuadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Algum dos ocupantes voltou atrás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
No ponto de encontro houve controlo de presenças	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



	Sim	Não	Não verificado	Observações
O(s) ponto(s) de encontro situa-se num espaço seguro e suficientemente amplo para acolher os ocupantes do edifício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O(s) ponto(s) de encontro estavam sinalizados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A confirmação da presença de todos os ocupantes no ponto de encontro ou existência de eventuais desaparecidos foi reportada ao responsável de segurança ou ao posto de segurança	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A evacuação decorreu de forma contínua, sem interrupções no fluxo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No ponto de encontro interior mas apresentou alguma pressão na deslocação para o PE do exterior
Verificou-se a aglomeração de pessoas na confluência de corredores, acesso à caixa de escadas, patamares ou junto à saída do edifício	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os cortes de energia foram executados ou simulados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
À chegada dos socorros externos foi facultada informação sobre a localização da ocorrência e existência de eventuais feridos ou desaparecidos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O responsável de segurança (ou delegado) acompanhou as operações e manifestou disponibilidade para prestar a colaboração necessária	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os mecanismos de desbloqueamento de portas e controlo de acessos funcionaram correctamente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O sistema de comando de elevadores funcionou correctamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existiram dificuldades de comunicação do posto de segurança com o responsável de segurança ou com outros elementos da estrutura interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O posto de segurança manteve-se sem ocupantes durante todo o exercício
O operador do posto de segurança revelou conhecimentos e destreza na utilização dos comandos e execução dos procedimentos definidos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
O posto de segurança manteve-se permanentemente ocupado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
No final do exercício, o sistema foi imediatamente reposto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Apreciação geral / aspectos a melhorar

A evacuação decorreu sem incidentes, revelando um bom conhecimento dos procedimentos de segurança a adotar contudo, sugerimos as seguintes melhorias:

- Revisão do sistema de desbloqueio automático das portas corta-fogo;
- Efectuar o reconhecimento e confirmação do alarme, bem como privilegiar a evacuação do piso afetado e dos pisos contíguos;
- Proceder à desobstrução de portas e de equipamentos de segurança e combate a incêndio (botoneiras de alarme extintores, etc);
- Destrançar as saídas de emergência e remover obstáculos que impeçam a sua utilização;
- Garantir a formação e treino das equipas de segurança sobre atuação com equipamentos de 1ª intervenção;
- Garantir o envolvimento e a formação adequada dos operadores do posto de segurança, (portaria) oferecendo informações detalhadas sobre as missões a serem desempenhadas e o funcionamento dos equipamentos e sistemas de segurança instalados;
- Actualização dos contactos de emergência existentes no portaria da escola;
- Recomenda-se que seja facultado o acesso aos meios de socorro externos assim que estes chegam ao local;
- Recomenda-se a criação de sinalização móvel do ponto de encontro;
- Recomenda-se que os elementos da estrutura interna de segurança estejam identificados através de coletes com as seguintes cores:

- . Responsável de Segurança / Delegado de Segurança: colete de cor laranja;
- . Restantes elementos das Equipas de Emergência: colete de cor verde.

Observadores: Emília Castela

João Nunes

Data | Hora:

26-04-2024



Este documento foi elaborado nos termos e para os efeitos do definido nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 207º da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro.